


Форма
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Свердловской области от 11.02.2014
№70-ПП «О координации деятельности
в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
на территории Свердловской области»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «МВК»
Стригова Ю.С.
«28» июня 2024 г.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№1

«28» июня 2024 г.

1. Общие сведения об объекте
 - 1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс».
 - 1.2. Полный адрес объекта: 624203 Свердловская область, город Лесной, улица Ленина, дом 54.
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1193 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания: 1950, год последнего капитального ремонта 2010.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
 - 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
 - 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс».
сокращенное наименование (по учредительным документам): МБУ «МВК».
 - 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, e-mail: 624203 Свердловская область, г.Лесной, ул.Ленина, д.54; телефон: 8 (34342) 4-16-56, 4-16-52, 6-10-29; museum-lesnoy@yandex.ru
 - 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

- 1.6.4. Форма собственности объекта (государственная, муниципальная): муниципальная
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 624203 Свердловская область, г.Лесной, ул.Юбилейная, дом 2; 8 (34342) 4-26-99; mku.sen@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): культура.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории.
- 2.4. Виды услуг: Музейно-выставочная деятельность.
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) до 100 человек;
вместимость до 100 человек;
пропускная способность до 100 человек.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы маршрут № 4,6 по ул.Ленина, остановка к/т «Ретро»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 120 метров.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): перепадов нет,
их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): возможно проехать.
- 3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

¹С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

² Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность);

³указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности для основных категорий инвалидов ⁴						Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
		К для передвижения на креслах-колясках	О с нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	У	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ 1 этаж	ДЧ 1 этаж	ДУ	ДП	ДЧ 1 этаж	ДЧ 1 этаж	ДЧ 1 этаж
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ 1 этаж	ДЧ 1 этаж	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	нет	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ	ДУ	нет

⁴ Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

⁵ указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-В.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен полностью территориально для всех групп инвалидов, в здании доступен сотрудникам учреждения для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Текущий ремонт	Необходима установка визуальной информации и тактильных обозначений	
2.	Вход (входы) в здание		Текущий ремонт	Необходимо рельефное мощение полов, приобретение накладных порогов	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			приобретение лестничного подьёмника для инвалидов	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Текущий ремонт	Необходимо рельефное мощение полов	
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Текущий ремонт	Оборудование в соответствии с требованиями	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Текущий ремонт	Необходимо приобретение и	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	нет	
8.	Все зоны и участки		Текущий ремонт	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, акустических средств информации, приобретение лестничного подъемника, установка рельефного мощения полов	

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования в рамках плана ФХД в рамках исполнения: _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурно функциональных зон объекта: ДШ

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

Директор МБУ «МВК»


 Стригова Ю.С.

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ

 Старцева М.С.


Заместитель директора по развитию

 Калистратова А.С.

Представитель профсоюзной организации МБУ «МВК»

 Юхнина Ю.В.

Председатель Нижне-Туринской ГО ВОИ

 Коструб К.Л.

6. Копия паспорта доступности объекта направлена в Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №17 « » 2024 г.

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель объекта (должность):

Директор МБУ «МВК»

 Стригова Ю.С.

«28» июня 2024 г.

АКТ обследования объекта культуры

на основании Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006г., Приказа Министерства культуры от 16.11.2015г. № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ» нижепоименованный состав комиссии провели обследование объекта культуры.

Комиссия в составе:

Стригова Ю.С. – директор муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный комплекс»

Члены комиссии:

Коструб К.Л. – председатель Нижне-Туринской ГО ВОИ

Старцева М.С. – заместитель директора по АХЧ МБУ «МВК»

Калистратова А.С. – заместитель директора по развитию МБУ «МВК»

Юхнина Ю.В. – представитель профсоюзной организации МБУ «МВК»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»

1.2. Адрес объекта Свердловская область, город Лесной, ул.Ленина, д.54

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1465 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта 2010

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс», МБУ «МВК»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 624200, Свердловская область, г.Лесной, ул.Ленина, д.54

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.*) **культура**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) **все возрастные категории**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью) **все категории**

2.4. Виды услуг: Музейно-выставочная деятельность

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **до 100 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы маршрут № 4,6 по ул.Ленина, остановка к/т «Ретро».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 120 метров

3.2.2. время движения (пешком) 3-5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) перепадов нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) возможно проехать

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: объект доступен частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Изменение типа покрытия пола, тактильное мощение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	необходимо приобретение лестничного подъемника для инвалидов, изготовление рельефных поэтажных планов (обслуживание инвалидов категории К ведется на 1 этаже)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Необходимо тактильное (рельефное) мощение на полу по

		пути перемещения по маршруту (обслуживание инвалидов категории К ведется на 1 этаже)
5	Санитарно-гигиенические помещения	необходим капитальный ремонт и перепланировка санузла
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо приобретение и установка визуальных, тактильных и акустических средств информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, акустических средств информации, звукового и светового маяка, приобретение лестничного подъемника, капитальный ремонт туалетной комнаты

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ по мере финансирования _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ ДП _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____ не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации автоматизированная информационная система «Доступная среда Свердловской области»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заключен договор на использование сменной кресла-коляски

Руководитель
рабочей группы

Директор МБУ «МВК»

Ю.С.Стригова

Члены комиссии:

Председатель Нижне-Туринской ГО.ВОИ	<u>Г.С.Вой</u>	К.Л.Коструб
Заместитель директора по АХЧ	<u>М.С.Старцева</u>	М.С.Старцева
Заместитель директора по развитию	<u>А.С.Калистратова</u>	А.С.Калистратова
Представитель профсоюзной организации в МБУ «МВК»	<u>Ю.В.Юхнина</u>	Ю.В.Юхнина



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ «МВК», ул.Ленина, д.54

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		1,2	нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		1,2	Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения	С	Обустройство визуальной информация, тактильными обозначениями	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		1	нет			Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	есть		2	нет			Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	нет			Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
вход в здание	ДП-В		1-3	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходима установка визуальной информации и тактильных обозначений на пути следования по территории

Фото 1 Лестница (наружная)



Фото 2 Пандус наружный



Фото 3 Парковка для инвалидов



1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБУ «МВК», ул.Ленина, д.54

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1		О,С		Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	расположение кнопки вызова у дверей	К, О	установлен ие кнопки вызова перед пандусом	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	нет			Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		3	нет			Не нуждается
2.5	Тамбур	есть		4	нет			Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
вход в здание	ДУ		1-5	текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Фото 1 Лестница наружная



Фото 2 пандус наружный



Фото 3 Входная площадка перед дверью, дверь входная



Фото 4 Тамбур



I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБУ «МВК», ул.Ленина, д.54

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5	Отсутствует тактильное мощение			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6	нет			-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						-
3.5	Дверь	нет						-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		7-8	нет			-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
пути движения внутри здания	ДЧ-В		5-8	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо тактильное мощение внутри помещения, обслуживание категорий инвалидов К, О производится на первом этаже здания


Фото5 Коридор (зона ожидания)



Фото 6 Лестница (внутри здания)



Фото 7-8 Пути эвакуации



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

- зона обслуживания инвалидов

МБУ «МВК», ул.Ленина, д.54

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДЧ-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ «МВК», ул.Ленина, д.54

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9	отсутствие поручней, кнопки вызова	К.О.С.	Обустройство в соответствии с требованиями	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		10	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	10-11	10-11	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиями – установка кнопки-вызова, поручней, крючков и т.д.

Фото 9 Туалетная комната



Фото 10 Гардероб



I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБУ «МВК», ул.Ленина, д.54

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		11		К, О, Г, У		
6.2	Акустические средства	есть				Г		
6.3	Тактильные средства	есть		12-13	Отсутствует рельефное покрытие пола	С	Установка рельефного покрытия пола	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
система информации на объекте	ДУ		12-13	текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходима установка рельефного покрытия пола

Фото 11 Визуальные средства



Фото 12 -13 Тактильные средства



ЗАЛ «ПРИРОДА УРАЛА»

УРАЛСКОЕ ПРИРОДНОЕ ЗАПОВЕДНИК

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ МВК

Ю.С.Стригова

«18» июня 2024г.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ОБЪЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НАХОДЯЩЕМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ПРИСПОСОБИТЬ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ ДО ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС»
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 624 200 Свердловская область, г.Лесной, ул.Ленина, д.54, 8(34342)4-16-52, muzeum-lesnoy@yandex.ru
3. Сфера деятельности органа или организации : Культура
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее объект социальной инфраструктуры): Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс», сокращенное наименование МБУ «МВК»
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624 200 Свердловская область, г.Лесной, ул.Ленина, д.54.
6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление.
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (№ дата составления): № _____ « _____ » _____ 2024 год
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5. паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): объект доступен условно с организацией помощи сотрудниками учреждения.
9. Категории обслуживания населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): ВСЕ
11. Меры обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления

услуг в здании МБУ «МВК», находящегося по адресу Свердловская область, г.Лесной, ул.Ленина, д.54, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время объектом доступным условно с организацией помощи сотрудниками учреждения для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 184-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1	категории инвалидов (С)	путь движения внутри здания, включая пути эвакуации	помощь сотрудника, сопровождение
2	категории инвалидов (С)	зона целевого назначения здания	помощь сотрудника, сопровождение
3	категории инвалидов (К, О, С, Г, У)	все зоны и участки	помощь сотрудника, сопровождение

12. Дополнительная информация:

Контактные телефоны для сопровождения инвалидов по основным структурно-функциональным зонам объекта: ответственный – Юхнина Юлана Владимировна, тел.: 8(34342)4-16-04



Председатель Нижне-Туринской ГО ВОИ

К.Л.Коструб

«28» июля 2024г.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.08.2023 №562-ПП

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области от 11.02.2014
№70-ПП «О координации
деятельности в сфере формирования
доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения на территории
Свердловской области»

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых на них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области

1. Сфера деятельности: культура
2. Количество объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объекты) в Реестре объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области:

всего единиц	из них имеют следующие состояния доступности				
	ДП-В1 (единиц)	ДЧ-В2 (единиц)	ДУЗ (единиц)	ВНДЗ (единиц)	иное (ДП-И4, ДЧ-И5) (единиц)
1			1		

3. Перечень объектов, имеющих состояние доступности ДП-В (указывается вид (наименование) объекта, адрес объекта, назначение объекта (при наличии), наименование организации, расположенной на объекте:

1) Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс», г.Лесной, ул.Ленина, д.54.